

Załącznik nr. 1

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego



Fot.1 Elewacja południowa (frontowa) części A, Szkoła Podstawowa w Glince – widoczne główne wejście do budynku



Fot.2 Elewacja wschodnia , widoczna część B oraz przewiązka , Szkoła Podstawowa w Glince – widoczne boczne wejście przez przewiązkę z placu parkingowego





Fot.3 Elewacja wschodnia , widoczna część A , Szkoła Podstawowa w Glince



Fot.4 Elewacja zachodnia , widoczna część A , Szkoła Podstawowa w Glince





Fot.5 Poddasze części A widok na strop oraz ścianę szczytową–brak docieplenia oraz szklenia w stolarcie okiennej ściany szczytowej, Szkoła Podstawowa w Glince



Fot.6 Wejście główne od frontu do części A widok na drzwi wejściowe, ślady mocnego wyeksploatowania stolarki, Szkoła Podstawowa w Glince