


Załącznik 13. Zdjęcia dokumentacyjne wizji lokalnej





Fot. 1. Wychodnia skalna



Fot. 4. Wychodnia skalna



Fot. 2. Wychodnia skalna



Fot. 5. Wychodnia skalna



Fot. 3. Wychodnia skalna





Fot. 6. Wychodnia skalna



Fot. 7. Wychodnia skalna



Fot. 8. Wychodnia skalna



Fot. 9. Uszkodzenia muru oporowego



Fot. 10. Uszkodzenia muru oporowego



Fot. 11. Małe osuwisko kamieni